

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46476**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33084334**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 46476
FIN: ZFA26300006C45342



Fahrzeugdaten

Laufleistung	67.549 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	18.04.2016	HU	04/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	06/2022, 56.132 km	Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	6 / 6 mm
2. 195/65 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	8 / 8 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Getriebeschaden Returgang

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46476**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33084334**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
2 Heckklappe/-tür	Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
3 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
4 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
5 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
7 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
8 Getriebe	Getriebe (Returgang) - beschädigt - instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Stossfänger hinten	Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46476
33084334

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46476
33084334

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges




Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46476
33084334

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Beschädigung 1: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer **BMi46476**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33084334**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 4: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46476
33084334

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 28.03.2024



Beschädigung 7: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - kein Abzug