

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

32760326

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Saxas AKD 74-18(2011)
Fahrzeugart: Anhänger f. LKW

Kennzeichen: PT 54415
FIN: W092AKD18BWSE8987



Fahrzeugdaten

Hersteller	Saxas	Euro Norm
Typ/Modell	Anhänger f. LKW / AKD 74-18(2011)	Hubraum (ccm) / Zylinder /
Aufbau / Ausführung	Koffer	Motorleistung (kw)
Fahrerhaus		Getriebe
Farbe	Gelb	Kraftstofftank (Liter)
Radformel		Leergewicht
Erstzulassung	12.07.2011	Gesamtgewicht 17.990
Laufleistung	0 km / nicht zutreffend	Radstand (mm)
Gesamtlauflistung		Lademaße (mm) L x B x H x x
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe
nächste HU / SP / §57b	07.23 //	Federung

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 385/65 R22.5	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	12 / 12 mm
2. 385/65 R22.5	Winterreifen auf Stahl	Pirelli	10 / 8 mm

Wertrelevante Ausstattung

Koffer, Ladebordwand

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

32760326

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Druckluftanlage	Kupplungskopf Steuerleitung - beschädigt - instandsetzen
2 Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
3 Anbauteil rechts	Unterfahrschutzprofil - verformt - instandsetzen
4 elektronische Systeme	elektronische Systeme (Kostenfolgen möglich) - defekt - instandsetzen
5 Ladebordwand	Ladebordwand (Kostenfolgen möglich) - defekt - instandsetzen
6 Sonstiges	UVV LBW - fällig - durchführen
7 Ladebordwand	Hubzylinder (Manschette) - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Koffer	Koffer - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

32760326

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Sonstiges



Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer

(bei Rückfragen angeben)

32760326

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

1030 Wien

Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges




Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

32760326

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer

(bei Rückfragen angeben)

32760326

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

1030 Wien

Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer

(bei Rückfragen angeben)

32760326

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

1030 Wien

Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 25: Sonstiges



Beschädigung 1: Druckluftanlage: Kupplungskopf Steuerleitung - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 3: Anbauteil rechts: Unterfahrtschutzprofil - verformt - instandsetzen



Beschädigung 4: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Kostenfolgen möglich) - defekt - instandsetzen



Beschädigung 5: Ladebordwand: Ladebordwand (Kostenfolgen möglich) - defekt - instandsetzen



Beschädigung 5: Ladebordwand: Ladebordwand (Kostenfolgen möglich) - defekt - instandsetzen

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

32760326

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 11.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 6: Sonstiges: UVV LBW - fällig - durchführen



Beschädigung 7: Ladebordwand: Hubzylinder (Manschette) - gebrochen / gerissen - erneuern



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - verkratzt / verschürft - kein Abzug