

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi44153**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33037505**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 26.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

**Volkswagen CADDY MAXI**  
**Fahrzeugart: Transporter**

**Kennzeichen: PT 44153**  
**FIN: WV1ZZZ2KZDX120336**



## Fahrzeugdaten

Laufleistung	168.616 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	03.07.2013	HU	07/2024
Hubraum (ccm)	1.968	Motorleistung (kw)	62
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	03/2023, 155.146 km	Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

## Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	5 / 5 mm
2. 195/65 R15	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	5 / 5 mm

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt .

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi44153**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33037505**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 26.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Spoiler - fehlt - erneuern
2 Heckleuchte	Heckleuchte links - beschädigt - erneuern
3 Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
4 Sitz vorn	Sitzbezug rechts - beschädigt - erneuern
5 Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
6 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
7 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
8 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
9 Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

## Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi44153**  
**33037505**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 26.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi44153**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33037505**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 26.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Spoiler - fehlt - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi44153**  
**33037505**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 26.03.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 2:** Heckleuchte: Heckleuchte links - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 3:** Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 4:** Sitz vorn: Sitzbezug rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 5:** Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 6:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 8:** Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft  
Österreich

Vertragsnummer **BMi44153**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33037505**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 26.03.2024



**Beschädigung 8:** Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 9:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 9:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 9:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Gebrauchsspur 1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug