

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)


32503039

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 26.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Saxas AKD 74-18(2011)
Fahrzeugart: Anhänger f. LKW

Kennzeichen: PT 54409
FIN: W092AKD18BWSE8981



Fahrzeugdaten

Hersteller	Saxas	Euro Norm	
Typ/Modell	Anhänger f. LKW / AKD 74-18(2011)	Hubraum (ccm) / Zylinder	/
Aufbau / Ausführung	Koffer	Motorleistung (kw)	
Fahrerhaus		Getriebe	
Farbe	Gelb	Kraftstofftank (Liter)	
Radformel		Leergewicht	5.300
Erstzulassung	12.07.2011	Gesamtgewicht	17.990
Laufleistung	0 km / nicht zutreffend	Radstand (mm)	
Gesamtlauflistung		Lademaße (mm) L x B x H	x x
Anzahl Besitzer	unbekannt	Fahrgestellhöhe	
nächste HU / SP / §57b	07.23 //	Federung	

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	385/65 R22.5	Winterreifen auf Stahl	Fulda	11 / 11 mm
2.	385/65 R22.5	Winterreifen auf Stahl	unterschiedliche Hersteller	11 / 11 mm

Wertrelevante Ausstattung

Ladebordwand

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

32503039

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 26.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Druckluftanlage	Kupplungskopf Steuerleitung (Abdeckung) - fehlt - erneuern
2 Ladebordwand	Warnwimpel - fehlt - erneuern
3 Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
4 Anbauteil links	Unterfahrschutzprofil - beschädigt - instandsetzen
5 Ladebordwand	Blatt - beschädigt - instandsetzen
6 Kotflügel links	Innenkotflügel - gebrochen / gerissen - erneuern
7 Kotflügel rechts	Innenkotflügel - gebrochen / gerissen - erneuern
8 Heckklappe/-tür	Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
9 Sonstiges	UVV LBW - fällig - durchführen
10 Koffer	Koffer (Korrosion) - verkratzt / verschürft - instandsetzen

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer

(bei Rückfragen angeben)

32503039

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

1030 Wien

Erstellungsdatum: 26.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

32503039

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 26.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer

(bei Rückfragen angeben)

32503039

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

1030 Wien

Erstellungsdatum: 26.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

32503039

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 26.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

32503039

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 26.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges




Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer

(bei Rückfragen angeben)

32503039

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

1030 Wien

Erstellungsdatum: 26.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges




Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges





Abbildung 35: Sonstiges



Beschädigung 1: Druckluftanlage: Kupplungskopf Steuerleitung (Abdeckung) - fehlt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

32503039

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 26.02.2024


Landesgesellschaft
Österreich




Beschädigung 2: Ladebordwand: Warnwimpel - fehlt - erneuern



Beschädigung 3: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - durchführen



Beschädigung 4: Anbauteil links: Unterfahrerschutzprofil - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 5: Ladebordwand: Blatt - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 6: Kotflügel links: Innenkotflügel - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Kotflügel links: Innenkotflügel - gebrochen / gerissen - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer

(Aktenzeichen Auftraggeber)

Protokollnummer

(bei Rückfragen angeben)

32503039

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

1030 Wien

Erstellungsdatum: 26.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich




Beschädigung 7: Kofflügel rechts: Innenkofflügel - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung 9: Sonstiges: UVV LBW - fällig - durchführen



Beschädigung 10: Koffer: Koffer (Korrosion) - verkratzt / verschürft - instandsetzen



Beschädigung 10: Koffer: Koffer (Korrosion) - verkratzt / verschürft - instandsetzen



Beschädigung 10: Koffer: Koffer (Korrosion) - verkratzt / verschürft - instandsetzen

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes




Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

32503039

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 26.02.2024


Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 10: Koffer: Koffer (Korrosion) - verkratzt / verschürft - instandsetzen




Beschädigung 10: Koffer: Koffer (Korrosion) - verkratzt / verschürft - instandsetzen



Beschädigung 10: Koffer: Koffer (Korrosion) - verkratzt / verschürft - instandsetzen



Beschädigung 10: Koffer: Koffer (Korrosion) - verkratzt / verschürft - instandsetzen



Beschädigung 10: Koffer: Koffer (Korrosion) - verkratzt / verschürft - instandsetzen