

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer **BMi47592**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32124110**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 02.02.2024

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 47592
FIN: ZFA26300006G35751



Fahrzeugdaten

Laufleistung	94.540 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	29.05.2017	HU	05/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	70
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	04/2022, 51.729 km	Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	8 / 8 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)

BMi47592

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

32124110

1030 Wien
Erstellungsdatum: 02.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Blinkleuchte	Spiegel rechts - beschädigt - erneuern
2	Rad/Reifen	Radblende vorn links - beschädigt - erneuern
3	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - fehlt - erneuern
4	Heckklappe/-tür	Emblem - fehlt - erneuern
5	Stoßfänger hinten	Parksensoren rechts - fehlt - erneuern
6	Heckleuchte	Heckleuchte links - beschädigt - erneuern
7	Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
8	Verglasung	Türscheibe vorn links - beschädigt - erneuern
9	Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
10	Tür vorn links	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern
12	Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
13	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fehlt - erneuern
14	Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - erneuern

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMI47592
32124110

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 02.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47592
32124110

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 02.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges




Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47592
32124110

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 02.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Beschädigung 1: Blinkleuchte: Spiegel rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Radblende vorn links - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47592
32124110

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 02.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich




Beschädigung 3: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - fehlt - erneuern



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Emblem - fehlt - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Parksensoren rechts - fehlt - erneuern



Beschädigung 6: Heckleuchte: Heckleuchte links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



Beschädigung 8: Verglasung: Türscheibe vorn links - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(AktENZEICHEN Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47592
32124110

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 02.02.2024


Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 9: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Tür vorn links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



Beschädigung 14: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - erneuern



Beschädigung 14: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - erneuern