

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi44049**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33407961**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

**Volkswagen CADDY MAXI**  
**Fahrzeugart: Transporter**

**Kennzeichen: PT 44049**  
**FIN: WV1ZZZ2KZDX108909**



## Fahrzeugdaten

Laufleistung	161.362 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	25.04.2013	HU	04/2024
Hubraum (ccm)	1.968	Motorleistung (kw)	62
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	12/2023, 155.016 km	Restlauf bis Service	4.000 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

## Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	2 / 2 mm
2. 195/65 R15	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	6 / 6 mm

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / vollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi44049**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33407961**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Verkleidungen/ Abdeckungen	Laderaumverkleidung links - lose - instandsetzen
2 Kotflügel rechts	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
3 Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern
4 Tür vorn links	Schloss / Verriegelung - beschädigt - erneuern
5 Tür vorn links	Fangband / Feststeller - beschädigt - erneuern
6 Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern
7 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern
8 Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren
9 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
10 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
11 Schweller links	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
13 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

## Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi44049**  
**33407961**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi44049**  
**33407961**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMI44049**  
**33407961**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



**Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen:**  
Laderaumverkleidung links - lose - instandsetzen

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft  
Österreich

Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMI44049**  
**33407961**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 18.04.2024



**Beschädigung 1:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Laderaumverkleidung links - lose - instandsetzen



**Beschädigung 2:** Kotflügel rechts: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 3:** Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 4:** Tür vorn links: Schloss / Verriegelung - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 5:** Tür vorn links: Fangband / Feststeller - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 6:** Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi44049**  
**33407961**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



**Beschädigung 8:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 8:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 9:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi44049**  
**33407961**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 10:** Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 11:** Schweller links: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 12:** Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 13:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 13:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 13:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)

**BMi44049**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**33407961**

1030 Wien  
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Gebrauchsspur 1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -  
verkratzt / verschürft - kein Abzug