

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **She45410**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32280350**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 45410
FIN: ZFA26300006A46515



Fahrzeugdaten

Laufleistung	161.340 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	02.06.2015	HU	06/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	11/2023, 159.261 km	Restlauf bis Service	8.000 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	8 / 8 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren. Preise geschätzt.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **She45410**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32280350**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Außenspiegel links	Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern
2 Heckklappe/-tür	Emblem - fehlt - erneuern
3 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
4 Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
5 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
6 Heckklappe/-tür	Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
7 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
8 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
9 Getriebe	Getriebe - Geräusch - instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - kein Abzug
2 Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug
3 Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle(n) - kein Abzug
4 Stossfänger hinten	Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - kein Abzug
5 Tür vorn links	Tür - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Beschreibung

Fahrzeugdach - Antennenstab
Unterlagen - Serviceheft

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

She45410
32280350

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

She45410
32280350

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **She45410**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32280350**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

She45410
32280350

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Beschädigung 1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Emblem - fehlt - erneuern



Beschädigung 3: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

She45410
32280350

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 3: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



Beschädigung 4: Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 4: Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 5: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

She45410
32280350

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - kein Abzug

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer **She45410**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32280350**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - kein Abzug

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)

She45410

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207

Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

32280350

1030 Wien
Erstellungsdatum: 13.02.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Gebrauchsspur 5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - kein Abzug