

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46583**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32700672**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 07.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 46583
FIN: ZFA26300006C62591



Fahrzeugdaten

Laufleistung	121.497 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	28.06.2016	HU	06/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	7 / 7 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Returgang Getriebeschaden

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi46583**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **32700672**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 07.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Blinkleuchte	Spiegel rechts - beschädigt - erneuern
2 Außenspiegel rechts	Spiegelglas - beschädigt - erneuern
3 Kotflügel links	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern
4 Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern
5 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
6 Sitz vorn	Sitzpolster links - verschlissen - erneuern
7 Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern
8 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern
9 Sitz vorn	Sitzbezug links - verschlissen - erneuern
10 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
11 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
12 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fehlt - erneuern
13 Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - erneuern
14 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15 Schweller rechts	Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren
16 Tür vorn links	Tür - verschlissen - erneuern
17 Getriebe	Getriebe (Returgang) - beschädigt - instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46583
32700672

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 07.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46583
32700672

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 07.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges




Abbildung 9: Sonstiges




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46583
32700672

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 07.03.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges






Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Beschädigung 1: Blinkleuchte: Spiegel rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Außenspiegel rechts: Spiegelglas - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46583
32700672

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 07.03.2024


Landesgesellschaft
Österreich




Beschädigung 3: Kotflügel links: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern




Beschädigung 4: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



Beschädigung 6: Sitz vorn: Sitzpolster links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 7: Sitz vorn: Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46583
32700672

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 07.03.2024


Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 9: Sitz vorn: Sitzbezug links - verschlissen - erneuern




Beschädigung 10: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 11: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



Beschädigung 13: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 13: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46583
32700672

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 07.03.2024


Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 14: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 14: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 15: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 15: Schweller rechts: Einstieg - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 16: Tür vorn links: Tür - verschlissen - erneuern



Beschädigung 16: Tür vorn links: Tür - verschlissen - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi46583
32700672

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 07.03.2024



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug