

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes




Vertragsnummer **BMi47467**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **31943743**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.01.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 47467
FIN: ZFA26300006G52075



Fahrzeugdaten

Laufleistung	77.141 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	28.06.2017	HU	05/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	nicht fahrbereit	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	12/2023, 76.885 km	Restlauf bis Service	9.000 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	8 / 8 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	8 / 8 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht fahrbereit.
Wartungsnachweise	vorhanden / vollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren. Preise geschätzt. Unfallschaden Totalschaden

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47467**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **31943743**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.01.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschlissen - erneuern
2 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern
3 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
4 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
5 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
6 Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen
7 Karosserie	Karosserie - beschädigt - instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Schiebetür rechts	Schiebetür - beklebt/ beschriftet - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47467
31943743

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.01.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47467
31943743

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.01.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47467
31943743

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.01.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigung 1: Sitz vorn: Lehnensitz links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 4: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47467
31943743

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.01.2024


Landesgesellschaft
Österreich




Beschädigung 5: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 7: Karosserie: Karosserie - beschädigt - instandsetzen

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47467
31943743

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 23.01.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Gebrauchsspur 1: Schiebetür rechts: Schiebetür - beklebt/
beschriftet - kein Abzug