

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer **BMi47434**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33407073**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Fiat DOBLO MAXI
Fahrzeugart: Transporter

Kennzeichen: PT 47434
FIN: ZFA26300006G48908



Fahrzeugdaten

Laufleistung	51.173 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	09.06.2017	HU	06/2024
Hubraum (ccm)	70	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	11/2023, 49.163 km	Restlauf bis Service	8.000 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	4 / 4 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	6 / 6 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / vollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Getriebeschaden Returgang

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47434**
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer **33407073**
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Radblende vorn links - beschädigt - erneuern
2 Heckleuchte	Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern
3 Tür vorn links	Türdichtung - verschlissen - erneuern
4 Rad/Reifen	Reifen vorn links - beschädigt - erneuern
5 Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren
6 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
7 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
8 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
9 Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
10 Getriebe	Getriebe (Returgang) - beschädigt - instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47434
33407073

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47434
33407073

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47434
33407073

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende vom links - beschädigt - erneuern

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47434
33407073

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 2: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Tür vorn links: Türdichtung - verschlissen - erneuern



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47434
33407073

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024

Landesgesellschaft
Österreich



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung 7: Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern




Beschädigung 8: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft
Österreich

Vertragsnummer
(Aktenzeichen Auftraggeber)
Protokollnummer
(bei Rückfragen angeben)

BMi47434
33407073

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207
1030 Wien
Erstellungsdatum: 18.04.2024



Beschädigung 9: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt
- instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - kein Abzug