

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft  
Österreich

Vertragsnummer **BMi47440**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33228660**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 09.04.2024

**Fiat DOBLO MAXI**  
**Fahrzeugart: Transporter**

**Kennzeichen: PT 47440**  
**FIN: ZFA26300006G48338**



## Fahrzeugdaten

Laufleistung	100.671 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	21.06.2017	HU	06/2024
Hubraum (ccm)	1.248	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Gelb	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung	10/2022, 70.000 km	Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	1	Anzahl Schlüssel	1

## Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	3 / 3 mm
2. 195/60 R16	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Sonstige	5 / 5 mm

## Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Wartungsnachweise	vorhanden / vollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Sonstiges	Fahrzeug dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchspuren Preise geschätzt. Unfallschaden felge

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMi47440**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33228660**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 09.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich

## Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Stahlrad - beschädigt - erneuern
2 Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern
3 Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern
4 Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - erneuern
5 Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6 Seitenwand links	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren
7 Karosserie	Karosserie (Unfallschaden) - beschädigt - instandsetzen

## Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug

## Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47440**  
**33228660**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 09.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer **BMI47440**  
 (Aktenzeichen Auftraggeber)  
 Protokollnummer **33228660**  
 (bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
 Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
 1030 Wien  
 Erstellungsdatum: 09.04.2024

Landesgesellschaft  
 Österreich



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Sonstiges




Abbildung 9: Sonstiges




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47440**  
**33228660**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 09.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Stahlrad - beschädigt - erneuern

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Landesgesellschaft  
Österreich

Vertragsnummer **BMi47440**  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer **33228660**  
(bei Rückfragen angeben)

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 09.04.2024



**Beschädigung 2:** Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 4:** Lenkanlage: Lenkrad - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 6:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 6:** Seitenwand links: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 7:** Karosserie: Karosserie (Unfallschaden) - beschädigt - instandsetzen

# Zustandsbericht

ohne Angabe des Verkehrswertes



Vertragsnummer  
(Aktenzeichen Auftraggeber)  
Protokollnummer  
(bei Rückfragen angeben)

**BMi47440**  
**33228660**

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
Franz Grill Straße 1 - Arsenal Objekt 207  
1030 Wien  
Erstellungsdatum: 09.04.2024

Landesgesellschaft  
Österreich



**Beschädigung 7:** Karosserie: Karosserie (Unfallschaden) - beschädigt - instandsetzen



**Gebrauchsspur 1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug